

योजना अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन



जिल्ला विका मिति,

मिति २०७३।३।१९

१) पृष्ठभूमि :

स्थानीय विका निर्माणका लागि जनताको प्रतिनिधिमुलक ंस्थाको रुपमा जिल्ला विका मिति तथा त्यो भन्दा पनि तल गावि हरुले कार्य गर्ने रचना छ । रचनागत हि ाबले जिवि स्थानीय विका को मन्वयकर्ता र प्रमुख रोकारवाला निकाय पनि हो । देशको बै भन्दा महत्वपुर्ण अंग मानिएका स्थानीय निकाय अन्तर्गत जिल्ला विका मितिले ंचालन गरेका भौतिक निर्माणका योजनाहरु तथा ामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पारदर्शिता, गुणस्तरीयता, प्रभावकारिताको अनुगमन गरी जनताहरुलाई स्थानीय निकाय प्रति विश्व नीय बनाउनु जिल्ला विका मितिको कर्तव्य हुन आउछ ।

यै न्दर्भमा जिल्ला विका मितिवाट चालु आ.व. २०७२/०७३ मा ंचालन गरिएका योजनाहरुको रोकारवालाहरुको मेत ंलग्नतामा अनुगमन गरी अनुगमनमा देखिएका कारात्मक तथा ुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई मेत मेटेर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२) उद्देश्य :

अनुगमन कार्यक्रमका उद्देश्य देहाय अनु ार रहेका थिए ।

- जि.वि. . ले चालु आ.व. २०७२/०७३ मा ंचालन गरेका योजनाहरु वारे स्थलगत रुपमा नै रोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने ।
- म्पन्न भएका योजनाहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने ।
- चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरुमा केही मस्या भए तत्काल माघान गर्ने ।
- योजनाहरुको गुणस्तर हेर्ने ।

३) हभागीहरु :

य अनुगमन कार्यक्रममा देहाय अनु ारका व्यक्तिहरु हभागी भएका थिए ।

| ि.नं. | हभागीहरु |
|-------|---------------------------------|
| १ | स्थानीय विका अधिकारी मोहन पौडेल |

| | |
|---|--|
| २ | प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर कमलकुमार अधिकारी |
| ३ | पत्रकार महा ंघ वाट १ जना |
| ४ | जिल्ला कृषि विका अधिकृत |
| ५ | गै महा ंघ |
| ६ | राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु |
| ९ | म्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु |

४) अनुगमन गरिएको मिति :

प्रस्तुत अनुगमन कार्यक्रम मिति २०७३३१७ र १८ गते गरिएको थियो ।

५) अनुगमन गरिएका योजनाहरु :

प्रस्तुत अनुगमन कार्यक्रममा देहायको स्थानमा देहाय अनु ारका योजनाहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।

| २०७३३१७ | | |
|---------|--------------|------------------------------|
| ि .नं. | गवि /न.पा. | योजनाको नाम |
| १ | भ.पि.न.पा. | भोरकुण्डा नाला स्लेव कलभर्ट |
| २ | वेलौरी न.पा. | वैशाखा पुल |
| ३ | वेलौरी न.पा. | रस्वती मा.वि. भवन निर्माण |
| ४ | पु.न.पा. | जनज्योती क्याम्प भवन निर्माण |

| | | |
|----|------------------|---------------------------------------|
| ५ | पु.न.पा. | स्वास्थ्य चौकी निर्माण |
| ६ | पु.न.पा. | ग्रीन वेल्डमा ग्रेभल |
| ७ | पु.न.पा. | ILO वाट निर्माणाधिन बाटो ग्रेभल |
| ८ | वाई विचवा गा.वि. | टाउके बजार नजिक स्लेभ कलभर्ट निर्माण |
| ९ | कृष्णपुर न.पा. | तुलतुले ि चाई |
| १० | कृष्णपुर न.पा. | उदयदेव बहुमुखी क्याम्प भवन निर्माण |
| ११ | वेलौरी न.पा. | नि. लाशैनी भगवती मन्दिरको गेट निर्माण |

२०७३/३१८

| सि.नं. | गावि /न.पा. | योजनाको नाम |
|--------|--------------|---|
| १ | भि.न.पा. | महेन्द्र उ.मा.वि. भवन निर्माण |
| २ | भि.न.पा. | वैजनाथ मन्दिर निर्माण |
| ३ | भि.न.पा. | नि. लाशैनी मन्दिर भवन निर्माण |
| ४ | भि.न.पा. | ि द्वनाथ मा.वि. भवन निर्माण |
| ५ | भि.न.पा. | वैजनाथ मन्दिर निर्माण |
| ६ | भि.न.पा. | जनताको तटवन्धवाट निर्माण तटवन्ध |
| ७ | भि.न.पा. | ि द्वनाथ उ.मा.वि. भवन निर्माण |
| ८ | भि.न.पा. | कलपटे मन्दिर निर्माण |
| ९ | भि.न.पा. | कृषि कार्यालयवाट कभर्ड हलमा निर्माण गरिएको माछा पोखरी |
| १० | भि.न.पा. | चैते धानको अवलोकन |
| ११ | भि.न.पा. | कृषि कार्यालयको भवन निर्माण |
| १२ | वेदकोट न.पा. | हाईवे-भुडा-भुजपुरा-वृद्धाश्रम मार्ग |

| | | |
|----|----------------|--|
| १३ | वेदकोट न.पा. | घटाल मा.वि. हुदै चौखुट्टी ि द्व रोवर मार्ग कालोपत्रे |
| १४ | भ्र.पि. न.पा. | टोटी नाला पक्की पुल |
| १५ | भ्र.पि. न.पा. | दीपनगर स्लेव कलभर्ट |
| १६ | कृष्णपुर न.पा. | ओखलफाटा स्लेव कलभर्ट |
| १७ | कृष्णपुर न.पा. | वनदेवी मन्दिर |

६) निश्कर्ष :

जिल्ला विका मिति तथा रोकारवालाहरुको युक्त लग्नतामा गरिएको अनुगमन कार्यले जनताहरुको मनोबल उच्च रहन्छ । उपभोक्ताहरुमा अपनत्वको भावना उत्पन्न हुने हुनाले यस्ता अनुगमनका कार्यहरु गरिरहनुपर्ने हुन्छ । य ले गर्दा उपभोक्ता मिति, ठेकेदारहरु मेत कामको गुणस्तर कायम राख्न पट्टि ध्यान दिन्छन् । य पटक गरिएको अनुगमनमा परेका योजनाहरुको कार्य मग्नतामा हेर्दा न्तोषजनक देखियो ।

